



REGIONE PUGLIA
COMUNE DI FOGGIA
PARCO NATURALE REGIONALE
BOSCO INCORONATA



Il futuro alla portata di tutti

Asse VI - azione 6.6
Subazione 6.6.a
“Interventi per la tutela
e la valorizzazione di aree
di attrazione naturale”

RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE CONNESSIONI
ECOLOGICHE DEL TORRENTE CERVARO ATTRAVERSO AZIONI
DI RINATURALIZZAZIONE DI UNA CAVA IN LOCALITÀ GIARDINO

PROGETTISTI
RTP
*ing. Matteo Orsino
geol. Giovanni Scirocco
for. Matteo F. Caldarella
nat. Vincenzo Rizzi*



PROGETTO DEFINITIVO
Elaborati tecnico amministrativi



**DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA DELLO STATO
ATTUALE**

Aprile 2021

Rev. 00

Eta.03.2

IL RUP
dott. agr. Giovanni Castriotta

Spazio per protocolli, visti, pareri e autorizzazioni

REGIONE PUGLIA
POR PUGLIA 2014-2020
Asse VI –Azione 6.6 – Sub-Azione 6.6.a
“Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale”
Realizzazione di progetti per la rete ecologica regionale

Comune di Foggia
Ente Gestore Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata

**RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE CONNESSIONI ECOLOGICHE
DEL TORRENTE CERVARO ATTRAVERSO AZIONI DI RINATURALIZZAZIONE DI
UNA CAVA IN LOCALITÀ GIARDINO**

PROGETTO DEFINITIVO

Documentazione fotografica dello stato attuale

Allegato Eta.03.2 – Aprile 2021

Il presente documento riguarda la realizzazione di interventi di riqualificazione e potenziamento delle connessioni ecologiche del Torrente Cervaro attraverso azioni di rinaturalizzazione di una cava in località Giardino nel comune di Foggia, nel Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata, finanziati con il POR Puglia 2014-2020.

Di seguito si riporta la documentazione fotografica dello stato attuale dell'area con l'ubicazione dei punti e della direzione di presa su Carta tecnica regionale.




Foto 1

Foto 2

Foto 8

Foto 7

Foto 6

Foto 4

Foto 5

Foto 3

Foto 9

Foto 11

Foto 12

Foto 10

0

500



*Foto 1: area agricola dove ripristinare l'habitat 91AA**



Foto 2: area agricola dove ripristinare l'habitat 91AA e realizzare l'altana*



Foto 3: scarpata tra l'area agricola e l'ex cava



Foto 4: scarpata tra l'area agricola e l'ex cava



Foto 5: ex cava dove ripristinare l'habitat 3150



Foto 6: ex cava dove ripristinare l'habitat 3150



Foto 7: ex cava dove ripristinare l'habitat 92A0 (sullo sfondo l'ex area di lavorazione inerti dall'altra sponda del torrente Cervaro)



Foto 8: ex cava dove ripristinare l'habitat 3150



Foto 9: area agricola dove incomincia l'argine pensile



Foto 10: area agricola dove ripristinare l'habitat 91AA (sullo sfondo l'ex area di lavorazione inerti dall'altra sponda del torrente Cervaro)*



Foto 11: torrente Cervaro




Foto 12: torrente Cervaro